

廃止製品一覧

| 廃止製品名 | 廃止時期 | 代替製品 | 追加切欠 要/不要 |
|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| AD715 | 2007年10月末 | — | — |
| AFB01 | 2009年3月末 | AFB02 (P498) | 必要 |
| AFF-BL | 2010年3月末 | — | — |
| AFFS | 1999年3月末 | AFFZ (P625) | 不要 |
| AH | 2006年6月末 | AD (P275) | 必要 |
| ALAS | 1999年3月末 | ALAZ (P625) | 不要 |
| ALA-BL | 2010年3月末 | — | — |
| ALB | 1997年3月末 | AL3M (P608) | 必要 |
| ALG20 | 1998年3月末 | ALG50 (P324) | 必要 |
| ALGR20 | 1998年3月末 | ALGR50 (P328) | 必要 |
| ALK | 1997年9月末 | — | — |
| ALPG701、702 | 2005年3月末 | iELシリーズ (P668) | 必要 |
| ALPG703、704 | 2010年3月末 | iELシリーズ (P668) | 必要 |
| ALR、ALRA | 2010年3月末 | AUR、AURA (P602) | 必要 |
| ALRAE、ALRAEP、ALRE、ALREP | 2010年3月末 | AUシリーズ (P601、602) | 必要 |
| ALS | 2010年3月末 | AUS (制御器の確認が必要) (P601) | 必要 |
| ALT、ALTA | 2010年3月末 | AUT、AUTA (P602) | 必要 |
| ALTAE、ALTAEP、ALTE、ALTEP | 2010年3月末 | AUシリーズ (P601、602) | 必要 |
| ALX | 2000年3月末 | — | — |
| AMR、AMRA | 2010年3月末 | AUR、AURA (P602) | 不要 |
| AMRE、AMREP、AMRAE | 2010年3月末 | AUシリーズ (P601、602) | 不要 |
| AMS | 2010年3月末 | AUS (制御器の確認が必要) (P601) | 不要 |
| AMT、AMTA | 2010年3月末 | AUT、AUTA (P602) | 不要 |
| AMTE、AMTEP、AMTAE | 2010年3月末 | AUシリーズ (P601、602) | 不要 |
| ARA | 2006年3月末 | — | — |
| ARHT | 1997年6月末 | — | — |
| ASH | 2000年3月末 | AST (P614) | 必要 |
| BAC-001・DB | 2009年2月末 | — | — |
| BAC-001・DBM | 2012年10月末 | CMCU-701 + RDNT-S02TS (P641) | 必要 |
| BAC-002・DS | 2009年2月末 | CMCU-701 + RDNT-S02TS (P641) | 必要 |
| BAC-001 | 2002年3月末 | CMCU-701 + RDNT-S02TS (P641) | 必要 |
| BAN-715S | 2007年10月末 | BAN-MS1 (P636) | 必要 |
| BAN-A1 | 2004年3月末 | BAN-BS1 (P626) | 必要 |
| BAN-AS1 | 2004年3月末 | BAN-BS1 (P626) | 必要 |
| BAN-H2LA | 1995年10月末 | BAN-IS2 (P633) | 必要 |
| BAN-IS2A/2B | 1998年7月末 | BAN-IS2 (P633) | 必要 |
| BAN-KS1B | 1999年1月末 | BAN-ES1 (P635) | 必要 |
| BAN-LS | 1999年1月末 | BAN-AS (多回線) (P632) | 必要 |
| BAN-Q2LA | 1995年10月末 | BAN-IS2 (P633) | 必要 |
| BAN-RS | 1999年3月末 | BAN-AS (多回線) (P632) | 必要 |
| BAN-TS1 | 1995年6月末 | BAN-ES1 (P635) | 不要 |
| BAN-TS20、40 | 2009年10月末 | — | — |
| BAN-WS | 1997年3月末 | BAN-BS1 (P626) | 必要 |
| BAN-XS1 | 1997年5月末 | BAN-ES1 (P635) | 不要 |
| BAN-Y | 2003年3月末 | BAN-BS1 (P626)、BAN-A2 (P628) | 必要 |
| BAN-Y・CR | 2003年3月末 | MIU-201 + RDNT-S02TS (P638) | 必要 |
| BCL-001 | 1996年7月末 | — | — |
| BH | 2003年6月末 | DA (P270) | 必要 |
| BHE | 2004年3月末 | DA-E (P407) | 必要 |
| BHEP | 2004年3月末 | DA-EP (P408) | 必要 |
| BHNEP | 2003年6月末 | DA-EP (P408) | 必要 |
| CDC-01-74/CDC-01-84 | 2011年3月末 | — | — |
| CMCU-601 | 2008年7月末 | CMCU-701 (P641) | 必要 |
| CMFL-201、301 | 2014年3月末 | CMFL-211、311 (P658) | 不要 |
| CMNT-200、201、301 | 2014年3月末 | CMNT-210、211、311 (P654) | 不要 |
| CMSK-301 | 2013年6月末 | — | — |
| C70シリーズ | 2006年3月末 | — | — |
| CPNDR | 2006年6月末 | ND2F (P530)、ND2R (P532) | 必要 |
| DA-CP | 2006年6月末 | DV (P269) | 必要 |
| DA-HR | 2006年3月末 | — | — |
| DG | 2010年3月末 | DG2 (P280) | 必要 |
| DAK | 2010年3月末 | DAFK (P621) | 必要 |
| DAZ | 2010年3月末 | DAFZ (P624) | 必要 |
| DUF | 2011年3月末 | — | — |
| DUVF | 2011年3月末 | — | — |

| 廃止製品名 | 廃止時期 | 代替製品 | 追加切欠 要/不要 |
|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| DUVF-HR | 2011年3月末 | — | — |
| DV-HR | 2011年3月末 | — | — |
| DVF-HR | 2011年3月末 | — | — |
| ECPAL | 2009年3月末 | — | — |
| EL-K3290/3300 | 2012年3月末 | — | — |
| FC25 | 2008年9月末 | MC25 (P554) | 不要 |
| FF | 2000年3月末 | FG3 (P466) | 不要 |
| FG | 2012年3月末 | FG3 (P466) | 不要 |
| FPU-002 | 2000年5月末 | CMCU-701 + RDFV-S01 (P641) | 必要 |
| FPU-002・Jソフト | 2000年5月末 | SFAC-U01 (P644) | — |
| GHM*40-1 (万葉) | 2001年3月末 | — | — |
| GIGAシリーズ | 2006年3月末 | — | — |
| GIGA (12,13,14,16型ハンドル) | 2001年3月末 | — | — |
| GIGA (B10,F10シリーズ) | 2001年3月末 | — | — |
| GIGA (D11シリーズ) | 2001年3月末 | — | — |
| GIGA (H10シリーズ) | 2001年3月末 | — | — |
| GIGA (L11380) | 2001年3月末 | — | — |
| GIGA (P10シリーズ) | 2001年3月末 | — | — |
| GIGA (R10,R11シリーズ) | 2001年3月末 | — | — |
| GIGA (S10シリーズ) | 2001年3月末 | — | — |
| GIGA (T11,T13シリーズ) | 2001年3月末 | — | — |
| GT20 | 1998年3月末 | GT50 (P320) | 必要 |
| GT30 | 1998年3月末 | GT50 (P320) | 必要 |
| GTE20 | 1998年3月末 | GT50-E (P331) | 必要 |
| GTE50 | 2004年3月末 | GT50-E (P331) | 必要 |
| HM-7 | 2004年3月末 | HM-8 (P230) | 不要 |
| HMJ | 2000年3月末 | — | — |
| ICC-002 | 1999年5月末 | — | — |
| IFBOX | 1999年3月末 | — | — |
| INTERFACE | 2006年3月末 | — | — |
| INTERFACE (01,02,04,51,54型ハンドル) | 2001年3月末 | — | — |
| KBD-007 | 2009年3月末 | — | — |
| KMS-002 | 1998年12月末 | CMNT-211,-311 (P654) | 必要 |
| KN13B (かえで) | 2001年3月末 | — | — |
| KN14B (けやき) | 2001年3月末 | — | — |
| KN15B (きり) | 2001年3月末 | — | — |
| KS-10 | 1997年3月末 | KS-110 (P728) | 不要 |
| KS-20 | 1997年6月末 | KS-220 (P728) | 不要 |
| KW-5NDR | 2006年3月末 | KW-5NDZ (P414) | 必要 |
| LA-1G | 1999年3月末 | LAFZ (P624) | 必要 |
| LA-CP | 2006年6月末 | LV (P156) | 必要 |
| LA-HR | 2006年3月末 | — | — |
| LA2Z | 2010年3月末 | LAFZ (P624) | 必要 |
| LAJ | 2011年3月末 | — | — |
| LAK | 2010年3月末 | LAFK (P621) | 必要 |
| LAZ | 2002年3月末 | LAFZ (P624) | 必要 |
| LGJ | 2011年3月末 | — | — |
| LHH | 2000年3月末 | LHHF (P152) | 不要 |
| LHSS | 2001年3月末 | LAFZ (P624) | 必要 |
| LHSE | 2004年3月末 | LHS-E (P409) | 必要 |
| LTK11 | 2000年3月末 | — | — |
| LTK20 | 2006年3月末 | — | — |
| LV-HR | 2011年3月末 | — | — |
| LVF-HR | 2011年3月末 | — | — |
| M-1、M-2、M-3 | 2011年11月末 | — | — |
| M301PS | 2010年3月末 | M401PS (P856) | 必要 |
| M200 | 2011年4月末 | M600 (P830) | 必要 |
| M500 | 2003年5月末 | M600 (P830) | 必要 |
| M800 | 1999年3月末 | M600 (P830) | 必要 |
| MA-BL | 2010年3月末 | — | — |
| MA-CP | 2006年6月末 | MV (P221) | 必要 |
| MC-2130 | 2009年12月末 | — | — |
| MC-2520 | 2009年12月末 | — | — |
| MC2L | 2012年3月末 | — | — |
| MCL | 2012年3月末 | — | — |

廃止製品一覧

| 廃止製品名 | 廃止時期 | 代替製品 | 追加切欠 要/不要 |
|--------------|-----------|--|-----------|
| MCLW | 2006年3月末 | — | — |
| MCU-001 | 2000年2月末 | MIU-201 + RDNT-S02TS (P638) | 必要 |
| MFC-1 | 2001年3月末 | — | — |
| MFS-1 | 2001年3月末 | — | — |
| MHH | 2000年3月末 | MHHF (P226) | 不要 |
| MHSE | 2004年3月末 | MHS-E (P409) | 必要 |
| MMH | 2003年6月末 | MHHF (P226) | 必要 |
| MMS | 2003年6月末 | MHS (P222) | 必要 |
| MMT | 2003年6月末 | MHT (P224) | 必要 |
| MP | 1997年5月末 | — | — |
| MSU-201 | 2012年10月末 | MIU-201 + RDNT-S02TS (P638) | 必要 |
| MWAP-9N | 2006年2月末 | — | — |
| N1-01AL・STB | 2011年3月末 | — | — |
| N1-01AM・STB | 2011年3月末 | — | — |
| NDF-BL | 2010年3月末 | ND2F-BL (P530) | 不要 |
| NDG | 2011年3月末 | ND2F-BL (P530)、ND2R-BL (P532) | 必要 |
| NDR | 2006年2月末 | ND2F-BL (P530)、ND2R-BL (P532)、NDZ (P287) | 必要 |
| NDU | 2006年3月末 | — | — |
| NTC-001 | 1997年3月末 | — | — |
| NTC-002 | 1997年5月末 | — | — |
| NTC-003 | 2003年3月末 | — | — |
| NTU-001 | 2006年3月末 | iELシリーズ (ノンタッチリーダ付) (P668) | 必要 |
| NTU-002 | 2005年3月末 | CMNT-211 (P654) | 不要 |
| NTU-003 | 2005年3月末 | CMNT-311 (P654) | 不要 |
| NTU-010 | 2012年3月末 | CMNT-211 (P654) または RDNT-B06 (P665) | 必要 |
| OLT | 2010年3月末 | UUT (P163) | 必要 |
| OM*-6 | 2004年3月末 | BMシリーズ (P237) | 不要 |
| OM*-69 | 2004年3月末 | BMシリーズ (P237) | 不要 |
| PCP62 | 1997年4月末 | — | — |
| PG701、702 | 2005年3月末 | PGF713、714 (P434) | 必要 |
| PG703、704 | 2012年3月末 | PGF713、714 (P434) | 不要 |
| PG572・PGF572 | 2011年3月末 | PG571・PGF571 (P434) | 不要 |
| PG705・PGF705 | 2013年3月末 | PGF713、714 (P434) | 不要 |
| PGA・POG601 | 2004年3月末 | PGF713、714 (P434) | 必要 |
| PGK | 2010年3月末 | PGFK (P620) | 必要 |
| PGZ | 2010年3月末 | PGFZ (P623) | 必要 |
| PLHC | 2011年3月末 | — | — |
| PMK | 2004年6月末 | — | — |
| POM502 | 2002年3月末 | POMシリーズ (P444) | 不要 |
| POM503 | 2002年3月末 | POMシリーズ (P444) | 不要 |
| POM504 | 2002年3月末 | POMシリーズ (P444) | 不要 |
| POM552 | 2012年3月末 | POMシリーズ (P444) | 不要 |
| POM555 | 2013年3月末 | POMシリーズ (P444) | 不要 |
| POM805 | 2013年3月末 | POMシリーズ (P440) | 不要 |
| POM806 | 2012年3月末 | POMシリーズ (P440) | 不要 |
| POM819 | 2013年3月末 | POMシリーズ (P440) | 不要 |
| POSTE-2F | 2011年3月末 | POSTEシリーズ (P285) | 必要 |
| PPA | 2012年3月末 | DA + POMシリーズ (P270、440) | 必要 |
| PPF | 2012年3月末 | DAF + POMシリーズ (P272、440) | 必要 |
| PPFK | 2012年3月末 | DAFK + POMシリーズ (P621、440) | 必要 |
| PPFZ | 2012年3月末 | DAFZ + POMシリーズ (P624、440) | 必要 |
| PPVF | 2012年3月末 | DVF + POMシリーズ (P268、440) | 必要 |
| PPVFK | 2012年3月末 | DVFK + POMシリーズ (P621、440) | 必要 |
| PPLT1024B | 2009年3月末 | PPLTシリーズ (P446) | 不要 |
| PPLT3014B | 2009年3月末 | PPLTシリーズ (P446) | 不要 |
| PPLT962A | 2009年3月末 | PPLTシリーズ (P446) | 不要 |
| RA2 | 2006年3月末 | RVH (P524) | 不要 |
| RAH | 2010年3月末 | — | — |
| R-2113 | 2009年12月末 | — | — |
| R-2610 | 2009年12月末 | — | — |
| R-2710 | 2003年3月末 | — | — |
| RDFP-S01 (M) | 2007年12月末 | CMCU-701 + RDFV-S01 (P641) | 必要 |
| RDFP-S02 (M) | 2010年3月末 | CMCU-701 + RDFV-S01 (P641) | 必要 |
| RDNF-B01 | 2013年3月末 | RDNT-B03TS (P639、642) | 不要 |
| RDNT-S01 | 2011年12月末 | RDNT-S02TS (P639、642) | 必要 |

| 廃止製品名 | 廃止時期 | 代替製品 | 追加切欠 要/不要 |
|---|-----------|------------------------|-----------|
| SB-10 | 2011年3月末 | — | — |
| SBE-01 | 2011年3月末 | — | — |
| SFNT-J01 | 2007年5月末 | SFNT-J03 (P664) | — |
| SFNT-T01 | 2007年5月末 | — | — |
| RKLシリーズ | 2007年3月末 | — | — |
| RKUシリーズ | 2012年11月末 | Raccessシリーズ (P656) | 必要 |
| RR | 2006年3月末 | — | — |
| RT30 | 1997年4月末 | — | — |
| SG-S01、03、04 | 2006年3月末 | SG-S06 (P730) | 不要 |
| SG-S05 | 2012年3月末 | SG-S06 (P730) | 不要 |
| SL60 | 2001年3月末 | SL99 (P473) | 不要 |
| SL75 | 2001年3月末 | SL12 (P474) | 不要 |
| SL79 | 2001年3月末 | SL99 (P473) | 必要 |
| SLM10 | 2010年3月末 | — | — |
| SLS | 1997年12月末 | PBシリーズ (P500) | 必要 |
| SMCC、SMCSシリーズ | 2006年3月末 | — | — |
| SSP-415 | 2007年10月末 | — | — |
| SSP-915 | 2006年2月末 | — | — |
| T-3110 | 1996年7月末 | TKU-002 (P637) | 必要 |
| TALA52-1 (清水) | 2001年3月末 | — | — |
| TALA (2) NT52-1 (朱雀) | 2001年3月末 | — | — |
| TD * 23B-1 (美濃) | 2001年3月末 | — | — |
| TD * 24B-1 (吉備) | 2001年3月末 | — | — |
| TEC3/TEC10 | 1997年3月末 | — | — |
| TECS-6CCBL | 1999年3月末 | — | — |
| TEFS-6CC | 1999年3月末 | — | — |
| TEH | 2011年3月末 | — | — |
| THM * 30B-1 (楓) | 2001年3月末 | — | — |
| THM * 35B-1 (櫻) | 2001年3月末 | — | — |
| THM * 36B-1 (桐) | 2001年3月末 | — | — |
| THM * 37PB-1 (楡) | 2001年3月末 | — | — |
| THP90B (霧島) | 2001年3月末 | — | — |
| THP91B (妙高) | 2001年3月末 | — | — |
| TK3L | 1998年6月末 | TK4L (P548) | 必要 |
| TK-001、002 | 2000年3月末 | TKU-002 (P637) | 必要 |
| TKU-001 | 1996年6月末 | TKU-002 (P637) | 不要 |
| TKU-010 | 2006年3月末 | — | — |
| TMAT52-1 (嵯峨野) | 2001年3月末 | — | — |
| TPMK82B (平安) | 2001年3月末 | — | — |
| TPMK83B (天平) | 2001年3月末 | — | — |
| TRAHPC95B (蔵王) | 2001年3月末 | — | — |
| TRAHPC96B (天城) | 2001年3月末 | — | — |
| U9MMH *-RM | 2000年3月末 | MHHF *-RM (P226) | 必要 |
| U9MMHK | 2003年6月末 | MHHF (P226) | 必要 |
| VHMS3 | 2011年3月末 | VHL (P514) | 必要 |
| VM93R | 2009年3月末 | VM99R (P512) | 不要 |
| VM93NHCZ | 2009年3月末 | VM99NHCZ (P513) | 不要 |
| XS2B・XSA・XSB | 2012年3月末 | — | — |
| スプレー3069MINI | 2010年6月末 | スプレー3069S (P902) | — |
| 内部錠ハンドル (840,861,965) | 2012年3月末 | 内部錠ハンドルシリーズ (P206) | 不要 |
| バランス (DE,DEB,SE,SEB) | 1999年3月末 | — | — |
| リング付ステンレス丁番 | 2002年3月末 | — | — |
| レバーハンドル 340,412,422,423,440,442,444, 430・431・432の小紋仕上 | 2010年3月末 | レバーハンドルシリーズ (P121~137) | 不要 |
| レバーハンドル 391の大理石仕上,433,452 | 2011年3月末 | レバーハンドルシリーズ (P121~137) | 不要 |







お願い

◇廃止後の修理等は代替製品にて対応ください。

◇補修対応期間は次の通りです。^{*} 1) 標準製品：製品廃止後10年間 (電気錠システム製品 (電装部品を使用している製品) は製造廃止後7年間)
2) シリンダー・キー (鍵) に関しましては、P914の廃止シリンダー一覧をご参照ください。









^{注)} 上記が原則ですが、製品によって補修対応期間が異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。

廃止シリンダー一覧

| | ディスクシリンダー | ECシリンダー | | |
|--------------------------------|---|---|--|---|
| | | 76ECシリンダー | 83ECシリンダー | E6シリンダー |
| シリンダー形状 |  |  | | |
| キー形状 |  |  ※鍵のくぼみが1箇所 |  ※鍵のくぼみが4箇所 |  ※鍵のくぼみが6箇所 |
| 識別方法 | <ul style="list-style-type: none"> 鍵穴が縦向きで平仮名の「く」の字に見える。 キーの両面に刻みがある。 | <ul style="list-style-type: none"> 鍵穴が横向き。 キーの表面に1～6箇所のくぼみがある。 キーの両側に刻みがなく、まっすぐ。 キーの両側に磁石が埋め込まれている。 | | |
| 新規物件製作対応 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
| 既存物件合わせ製作対応 ^{*1} | 終了 | 終了 | 終了 | 2019年3月31日迄 |
| 同一キーNo.合わせ追加注文対応 ^{*2} | 終了 | 終了 | 終了 | 2019年3月31日迄 |
| 合鍵複製注文対応 | 2030年9月30日迄 | 2038年3月31日迄 | 2036年3月31日迄 | 2039年3月31日迄 |

※鍵穴形状は全て同じです。

廃止製品一覧

| | UXシリンダー | PXシリンダー | URシリンダー | |
|--------------------------------|---|--|---|---|
| | | | 鍵穴形状：A型 | 鍵穴形状：D型 |
| シリンダー形状 |  |  |  鍵穴形状 |  鍵穴形状 |
| キー形状 |  |  |  |  |
| 識別方法 | <ul style="list-style-type: none"> 鍵穴が横向きでアルファベットの「W」の字に見える。 キーヘッドの形状が、片方が丸みを帯びた左右非対称の形をしている。 | <ul style="list-style-type: none"> 鍵穴が縦向きで複雑な形。 キーの刻みが片側にしかない。 | <ul style="list-style-type: none"> 鍵穴が横向き。 キーの両側に刻みがあり、ほぼ左右対称の形をしている。 リバーシブルタイプで裏表がなく、どちらの方向からでも差し込める。 | |
| 新規物件製作対応 | 終了 | 終了 | 終了 | マスターキー付物件の場合 終了 マスターキーなし物件の場合 受注可能 |
| 既存物件合わせ製作対応 ^{*1} | 終了 | 2017年9月30日迄 | 2018年10月31日迄 | マスターキー付物件の場合 2018年10月31日迄 マスターキーなし物件の場合 受注可能 |
| 同一キーNo.合わせ追加注文対応 ^{*2} | 終了 | 2017年9月30日迄 | 受注可能 | 受注可能 |
| 合鍵複製注文対応 | 2027年4月30日迄 | 2037年9月30日迄 | 受注可能 | 受注可能 |

※1) 既存のキープランに合わせて新規子鍵No.でシリンダーを製作できる期限。

※2) 既存の子鍵No.と同一No.でシリンダーを製作できる期限。

お願い

◇廃止後の修理等は代替製品にて対応ください。

◇補修対応期間は次の通りです。[※] 1) 標準製品：製品廃止後10年間（電気錠システム製品（電装部品を使用している製品）は製造廃止後7年間）
2) シリンダー・キー（鍵）に関しては、上記の廃止シリンダー一覧をご参照ください。