

# MIWA,美和ロック HP 40鍵交換手順

下記交換手順中のL型ドライバーは付属品ではありません。ご注意ください。

ムービーでは付属と説明されておりますが当社販売商品には付属いたしません。

## 平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

事項	性能		
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
出荷時かぎ本数	3本		

## 防犯性能表示の解説

耐ピッキング性能	ピッキング(シリンダーの鍵穴に特殊工具を差し込んで錠を操作する方法)による解錠を防ぐ性能
耐かぎ穴壊し性能	工具等によってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による開錠を防ぐ性能

※製造元 美和ロック(株)による防犯性能表示を元にした表示



HPと刻印があることを確認して下さい。本製品は、HP用交換シリンダーとなっております。



強風の時などドアが不安定状態で交換作業されますと大げかに結びつく恐れがありますので、絶対になさらないで下さい。

作業終了まで半開きで固定できるように工夫して下さい。

作業途中でドアが閉まってしまうと入室できなくなります。ドアストッパーなどでしっかり固定して動かない状態にしてから交換作業されることをお勧め致します。



ドアは使用している間に徐々に傾いてきています。

今まで扉の動き・鍵のしまり方がおかしいようでしたら、チョウバンのネジをドライバーで締め直して下さい。

※この際、扉に指を挟まないよう細心の注意を払って作業して下さい。



適正なプラスドライバー（#2ドライバー）を使用して、ネジの頭に直角にあてて強めに押しながら慎重にはずして下さい。（使用状況によってはネジが大変はずれにくいことがあります。）

※外したネジは専用の特殊ネジなので絶対に紛失しないようは下さい。

ネジは再度使用しますので、ネジの頭をつぶさないよう気を付けて外して下さい。



ネジがはずれましたら錠本体を反時計回しに回して下さい。



本体を扉からはずしてください。

この際、錠本体が床に落ちないように注意して下さい。

左写真のように錠本体のラッチレバーが自由に動くようにレバーを下げます。






レバーを下げた状態のままにして、左写真のようにラッチレバーを指で動かすとシリンダーを止めていたビスが現れます。この状態を固定する為に台紙から切り取った赤い差し込み板を2つ折りにして、左写真のようにスライドする金具のすき間に差し込みます。




交換手順中のL型ドライバーは付属品ではありません。ご注意ください。

ラッチレバーを左右に動かしてビスの頭が完全に見える方の状態にして、+ドライバーを使用しシリンダー取付ビスを2箇所外して下さい。

指定のビス以外は絶対に外さないで下さい。  
動画もご覧ください。



これで今まで付いていたシリンダーがはずれる筈です。



ここでご購入求め頂いた交換用シリンダーを取り出します。先ほどと逆の手順で取り付けることが出来ます。取付穴とシリンダーの裏形状を同じになるようシリンダーを装着します。この際、軽く押しながらサクッと入るまで適当に回してみてください。  
**注意点！**【シリンダー表面のMIWAの文字が真上】【鍵穴がW型に見える】ようにして下さい。  
動画もご覧ください。



しっかりシリンダーが装着できましたら、+ドライバーを使用して、今度はビスを2箇所締め込みます。この際もビス頭の溝を潰さないように注意しながら慎重に締め込んで下さい。



交換手順中の差し板は付属品ではありません。ご注意ください。

ムービーでは付属と説明されておりますが当社販売商品には付属いたしません。

シリンダーにビスがしっかり付いたのを確認して下さい。  
ラッチレバーがビスとぶつからず動くことを確認して下さい。  
確認できましたら先ほどスライドする金具に挟んだ赤い差し込み板をはずして下さい。



錠本体に室内側から扉に取り付けます。  
扉に残っている取り付け座のツメと錠本体のツメ挿入口を確認しながら錠本体を装着し、時計回りに回します。  
これで錠本体が固定されるはずですが、  
固定されない場合は、もう一度装着しなおして下さい。  
錠本体は重たいので足などに落とさぬように注意して下さい。



錠本体がしっかり固定されたらビスを締め込みます。



MAJI

ここでもう一度動作確認して下さい。

- ・ロック時、非ロック時にキーの抜き差しが出来ましたか？
- ・カンヌキが出たり入ったりしますか？
- ・ノブ（レバー）は正常に動きますか？

問題がないようでしたら完成です。

地域ぐるみでシリンダー交換を推進しましょう。

集合住宅の場合は1軒替えても他の部屋から侵入され、ベランダ経由で侵入されます。地域ぐるみの防犯を。